



|                         |                                         |                          |        |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------|
| Aihe:                   | Hautausmaakatselmus                     |                          |        |
| Aika:                   | Keskiviikko 28.8.2024 klo 15.00 – 16.27 |                          |        |
| Paikka:                 | Hautausmaa                              |                          |        |
| Kirkkoneuvosto          | Luukkonen Juha                          | pj                       |        |
|                         | <del>Pursiainen Risto</del>             | vpj                      | poissa |
|                         | Karmitsa Anu                            | j                        |        |
|                         | <del>Kokkonen Kirsi</del>               | j                        | poissa |
|                         | Korhonen Maija-Liisa                    | j                        |        |
|                         | Nuutinen Elli                           | j                        |        |
|                         | <del>Tuovinen Timo</del>                | j                        | poissa |
|                         | Toivanen Seppo                          | vj                       |        |
| Muut saapuvilla olevat: | <del>Korkalainen Arja</del>             | kirkkovaltuuston pj      | poissa |
|                         | Tuononen Pekka                          | kirkkovaltuuston vpj     |        |
|                         | Föhr Tiina                              | talouspäällikkä          |        |
|                         | Föhr Jani                               | talonmies / haudankaivaj |        |

### 1. SANKARIHAUTAUSMAA

Sankarihautausmaa tarkastettiin ja todettiin, että sankarihautojen kivistä on puhdistettu kultaukset ja lohjenneet tai haljenneet sankarihautojen kivet on korvattu uusilla vastaavilla kivillä. Kivet toimitti Varpaisjärven Graniitti Oy. Tarkastettiin talkootyönä suoritettu testimaalaus, joka oli suoritettu lohjenneeseen kiveen. Hopeamaalilla maalattu tekstitys ei ole sen tasoinen, että sillä tekniikalla haluttaisi tekstityksiä suorittaa. Katsotaan, että kivet ovat arvokkaamman ja hoidetumman näköiset ilman maalausta tai huonokuntoista kultausta, joten esitetään, että kivet jätetään ilman maalia tai kultausta, mutta kivien siisteydestä huolehditaan joka keväisellä pesulla. Seurakuntaan on ostettu vuonna 2023 painepesuri tätä varten.

### 2. HUONOKUNTOISET KÄYTÄVÄT JA ASFALTTIPINNAT

Vuonan 2023 kirkkoneuvosto päätti poistaa omana työnä huonokuntoisen asfaltin ruumiskylmiön edustalta ja korvata kestopinnoitteen kivituhkalla. Toimenpide on suoritettu ja todetaan, että jälki on hyvä ja helposti ylläpidettävä. Todetaan, että ylläpitotyönä suoritetaan huonon pinnoitteen kuorimista ja kivituhkalla päällystämistä, kun oman henkilökunnan työtilanne sallii. Kivituhkan alle laitetaan suodatinkangas. Näin tulevat maanelämiset saadaan tasoitettua omana työnä ja kävelyverkostoa voidaan ylläpitää arvokkaan ja huolitellun näköisenä. Lisäksi isot kohoumat ja painaumat ovat turvallisuusriski asfalttipinnoitteella.

### 3. ROVASTI DAMSTEININ HAUTA

Todetaan, että rovasti Damsteinin haudalta on kaadettu 2023 suuri kuusi päätöksen mukaisesti. Hautakiveä vasten on huomattavan suurikoinen kanto. Päätetään, että kannon annetaan olla paikoillaan, mutta siistitään kantoa omana työnä, poistamalla esim. terävät säleet. Näin mahdollistetaan esimerkiksi kannolle istuutuminen.





#### 4. VESIJOHTOVERKOSTON VUOTO

Seurakunnassa ei ole missään kiinteistössä automatiikkaa veden kulutuksen seurannassa. Seuranta on kiinteistönhoidon vastuulla. Alla talouspäällikön kokoamat vedenkulutukset kiinteistökohtaisesti.

##### VEDEN KULUTUS

|                         | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Seurakuntatalo          | 402 m <sup>3</sup>       | 275 m <sup>3</sup>       | 123 m <sup>3</sup>       | 320 m <sup>3</sup>       |
| Hautausmaa              | 190 m <sup>3</sup>       | 197 m <sup>3</sup>       | 56 m <sup>3</sup>        | 619 m <sup>3</sup>       |
| Kirkko                  | 19 m <sup>3</sup>        | 57 m <sup>3</sup>        | 33 m <sup>3</sup>        | 32 m <sup>3</sup>        |
| Seurakuntamaja          | 8 m <sup>3</sup>         | 11 m <sup>3</sup>        | 13 m <sup>3</sup>        | 18 m <sup>3</sup>        |
| <b>Kokonaiskulutus:</b> | <b>619 m<sup>3</sup></b> | <b>540 m<sup>3</sup></b> | <b>225 m<sup>3</sup></b> | <b>989 m<sup>3</sup></b> |

Hautausmaan huomattavasti kohonnut vedenkulutus vuonna 2023 aiheuttaa huolen hautausmaan vesijohtoverkoston kunnosta. Hautausmaan vesijohtoverkoston kunnan selvitystä on aloitettu kesän 2024 aikana talouspäällikön, kiinteistönhoidon ja Karmitsa Oy:n yhteistyönä. On selvinnyt, että vesijohtoverkosto on paikoin hyvin pinnassa ja jopa osittain noussut maan päälle. Linjastoa on kaivettu maan alle omana työnä. Linjaston vanhan osan liitokset on toteutettu letkuklemmareilla ja mahdollisia vuotopaikkoja voi olla runsaasti. Vuotopaikkojen paikannus on mahdollista tehdä painekokeella, mutta sitä varten linjastoon tarvitaan sulkuventtiilejä. Sulkuventtiilejä olisi syytä tehdä linjaston liitosjohteisiin. Linja on mahdollista kaivaa esiin seurakunnan omana työnä, jolloin sulkujen teon kustannusta voidaan madaltaa.

Taluspäällikkö on pyytänyt myös alustavia hintatietoja Karmitsa Oy:ltä linjastosaneerausta varten. Vanha linjasto on mahdollista jättää paikoilleen ja kaivaa uusi linjastoura omana työnä. Putkiston ei tarvitse olla syvällä, koska verkosto on vain kesäkäyttöinen. Karmitsa Oy:n toteuttamana uusi vesijohto on n. 3,00 €/m, vesiposti on 200,00 €/kpl, vesisulku on 250,00 €/kpl. Nykyistä vastaavassa laajuudessa toteutettuna ja niin, että linjastoura on kaivettu seurakunnan omana työnä, asennustyön hinta-arvio on n. 1.000,00 €. Kaikki hinnat ovat alv 0 %. Nykyinen niin kutsutun vanhan puolen vesilinjasto käsittää hautausmaalla neljä vesipistettä. Vajan vieressä on viides vesipiste, mutta sitä ei ole tarvetta uusida. Kirkkoneuvosto tarkasteli vanhan puolen vesijohtoverkostoa ja vesipisteitä, sekä niiden sijainteja. Todetaan, että vanhaa vesijohtoverkostoa ei ole kustannustehokasta korjata. Vuotojen löytäminen on haastavaa ja uusia vuotoja voi syntyä, vaikka jo löydetty vuodot olisi paikattu. Katsotaan yksimielisesti, että niin kutsutun vanhan puolen vesijohtoverkosto on uusittava. Alustavan selvityksen mukaan määrärahavaraus vuodelle 2024 olisi 5.000 euroa. Todetaan yksimielisesti, että nykyinen vesijohto verkosto on hyvin sijoitettu ja vesipisteiden sijaintia tai määrää ei ole syytä muuttaa.

#### 5. KAADETTAVAT PUUT

Todetaan, että vaaraa aiheuttavia huonokuntoisia puita on 2 kuusta, 2 koivua, joiden kaataminen on tilattava ammattimetsurilta. Lisäksi todetaan, että kaksi monihaaraista pihlajaa ovat huonokuntoisia ja niistä on jo edellisinä vuosina tippunut lumen painosta oksia. Pihlajat eivät ole kooltaan merkittäviä ja ne voidaan kaataa omana työnä.

Muistion vakuudeksi

Tiina Föhr taluspäällikkö  
1.9.2024 Rautavaaralla

Jakelu:

Kirkkoneuvosto