


RAUTAVAARAN SEURAKUNTA
Hautausmaakatselmus

MUISTIO

01.2025




Aihe:	Hautausmaakatselmus		
Aika:	Keskiviikko 22.10.2025 klo 14.00 - 14.50		
Paikka:	Hautausmaa		
Kirkkoneuvosto	Luukkonen Juha	pj	
	Karmitsa Anu	j	
	Korhonen Maija-Liisa	j	poissa
	Nuutinen Elli	j	
	Pursiainen Erkki	j	
	Toivanen Seppo	vj	
Muut saapuvilla olevat:	Arja Korkalainen	kirkkovaltuuston pj	poissa
	Pekka Tuononen	kirkkovaltuuston vpj	poissa
	Föhr Tiina, talouspäällikkö		
	Ropponen Jani, kiinteistönhuolto Rautavaaran koti ja kauneus		
	Kääriäinen Mikko, kiinteistöhuolto Rautavaaran koti ja kauneus		

1. SANKARIHAUDAT

- Nyt on hautakivet puhtaat ja vanhat kultaukset on poistettu. Jatketaan sankarihautausmaan kivien hoitoa niin, että kivet pestään painepesurilla keväisin, ennen kesäkukkien istuttamista.
- Tänä vuonna poikkeuksellisesti vapaaehtoiset ovat kustantaneet ja istuttaneet siniset ja valkoiset Callunat sankarihaudoille.
- Vapaaehtoiset ovat laittaneet tänä vuonna myös lyhdyt paikoilleen sankarihaudoille.
- Lyhtyjä on nyt riittävästi, mutta osa varalyhdyistä paloi hautausmaan vajan palossa ja osa nyt käytössä olevista lyhdyistä on huonokuntoisia mm. varsia on poikki ja ristejä puuttuu. Jos vastaavia lyhtyjä olisi saatavilla, olisi muutaman varalyhdyn hankinta tarpeellista, mutta ei akuuttia.





2. KAADETTAVAT PUUT


- Hautausmaa kierrettiin ympäri ja tehtiin yleiset huomiot hautausmaan siisteydestä ja turvallisuudesta.
- Kierroksella havaittiin yksi pystyyn kuollut puu osastojen 1 ja 3 välimaastossa. Annettiin kiinteistöhuollolle määräys turvallisuusriskin aiheuttavan puun poistamiseen asianmukaisesti.



3. VAARAKSI OLEVAT HAUTAKIVET

- Osastolla 6 on yksi hautakivi (Partanen) selvästi kallistunut haudan painumisen johdosta, joten annetaan kiinteistöhuollolle määräys kiven oikaisuun.
- Lisäksi osastolla 6 havaitaan kaksi ajan saatossa kallistunutta ja vaaraksi olevaa kiveä, joiden oikaisusta informoidaan hautaoikeuden haltijoita.
 - o Hauta; Lievonen Pauli. Kivi taaksepäin kallellaan ja vaarana myös kiven halkeaminen, koska kivessä on kynttiläaukko.
 - o Hauta; Hartikainen Kerttu. Kivi kallellaan taaksepäin.





4. VESIJOHTOLINJASTO

- Osastojen 1 - 6 käyttövesilinjasto on nyt uusittu. Tarkistettiin uusitut vesipisteet ja todettiin, että edellisvuoden suunnitelmasta poiketen linjastoon lisättiin kaksi tyhjennysputkea. Vaikka näitä tyhjennyslinjoja ei aiemmin ollut, mutta niiden lisääminen nähtiin asianmukaiseksi, että ei synny tilannetta, että tyhjennys ei ole toteutunut kokonaan ja uusi linjasto vaurioituu jäätymisen aiheuttamana. Uudet tyhjennyslinjat tehtiin osaston 5 vesilinjän päähän ja osastolta 3 laskevana sankarihautausmaan ohi parkkipaikan reunaan.
- Kiinteistöhuoltourakoitsijan toimesta on suoritettu kuluneena kesänä kaikkien huonokuntoisten asfalttipintojen poisottaminen ja pinnoittaminen kivituhkalla.

Muistion vakuudeksi

Rautavaaralla 19.11.2025

Tiina Föhr talouspäällikkö

Jakelu:

Kirkkoneuvosto

